

RADONMÄTNING


Högsta årsmedelvärde för radonhalten i inomhusluften i befintliga hus (enligt socialstyrelsen) får vara högst 200 Bq/m³. Föreningen har under 2011 och 2013 låtit utföra radonmätningar i samtliga lägenheter i föreningen. Resultatet visar att föreningens radonvärden ligger en bra bit under socialstyrelsens gränsvärde och en sammanställning av resultatet från radonmätningen visas nedan.

BESKRIVNING AV MÄTNING

Mätningarna är utförda med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2005:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten. Mätningarna är förbehandlade och gjorda av Landauer Nordic.

FASTIGHETSBESKRIVNING

Byggnadstyp: Radhus/Kedjehus
Ventilationstyp: Självdrag
Husgrundstyp: Källare & kryp/torpargrund
Blåbetong: Vet ej
Byggnadsår: 1958
Radonåtgärdsförhållande: Ej radonåtgärd



Sammanställning av resultatet från 2011 och 2013 års radonmätning.